







DFR1 – Регулятор давления-подачи
В дополнение к функции регулятора давления посредством регулируемого дросселя (напр., направляющего распределителя) можно регулировать скорость движения исполнительного элемента привода и поддерживать ее постоянной независимо от нагрузки.
Насос подает количество рабочей жидкости, фактически необходимое потребителю.
Для всех сочетаний регуляторов приоритет имеет снижение Vg.

D	Обозначения			
	Для левого направления вращения (против часовой стрелки)			
	Маркировка	J10V045 DFR1/31L-PSC 62N00		
	Код заказа	J10.453270116L0726		
	Для правого направления вращения (по часовой стрелке)			
	Маркировка	J10V045 DFR1/31R-PSC 62N00		
	Код заказа	J10.453270116R0726		
C	Конструкция насоса	Насос переменного объема с наклонным диском		
	Рабочий объем	макс	см³ 45	
		мин	см³ 0	
	Давление	номинальное	бар 280	
		макс	бар 350	
	Скорость вращения	макс	об/мин 2600	
	Минимальное давление на всасывании	бар	0,85	
	Давление дренажа	бар	0,2	
	B	Контроллер DFR1	DR	бар 280
FR			бар 20	
A	Характеристики системы			
	Гидравлическая жидкость	Класс масла		DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
		Температура окружающей среды [°C]	мин (холодный старт)	-40
			макс	+55
		Температура рабочей среды [°C]	мин	-20
			постоянный	от 0 до +80
			макс	+100
		Уровень загрязнения		max ISO4406 18/15
		Фильтрация		10µ
Покраска		RAL 9005, Black		




0. Наименование для заказа: аксиально-поршневой насос J10V045 DFR1/31L-PSC 62N00 (J10.453270116L0726)
1. Неокрашенные поверхности покрываются антикоррозионным спреем. На все порты ставятся заглушки. Настройки регуляторов защищены пластиковыми предохранителями. Конец вала защищен экструзионной сеткой.
2. Условия эксплуатации
2.1. Перед началом работы долейте гидравлическое масло в корпус насоса через сливное отверстие.
2.2. Перед началом работы стравить воздух из насоса.
2.3 Все порты, состояние которых указано как "0", необходимо подключить к рукавам соответствующего давления.
*- Необходимо подключение минимум одного из дренажных каналов L или L1.
В подключении нескольких одновременно нет необходимости.

Порт		Стандарт	Размеры	Пиковое давление [бар]	Состояние
B	Рабочее присоединение Резьбовое присоединение	SAE J518 ISO 68	1 дюйм 3/8-16UNC-2B 18	350	0
S	Всасывающая линия Резьбовое присоединение	SAE J518 ISO 68	1 1/2 дюйма 1/2-13UNC-2B 22	10	0
L	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B 16	2	0*
L1	Присоединение дренажного трубопровода	ISO 11926	7/8-14UNF-2B 16	2	X
X	Присоединение управляющего давления	ISO 3582	M14x1,5 12	350	0



Вал шлицевой
ANSI B92.1a
15T 16/32DP



ISO-E				Исполн		Лист номер		Код заказа	
								001	
								СМ. ТАБЛИЦУ	
Общий параметр шероховатости поверхности: Ra [µm]				Разработ		Дата		Производство	
				Кузнецова Е.А.		19.08.2026			
Максимальное округление немаркированных краев и переходов: R0.5 (0.5x45)				Утвердил		Дата			
				Павлинина М.А.		19.08.2026		ДИЗАЙН И КАЧЕСТВО ЧЕХИЙСКОЙ РЕПУБЛИКИ	
Общие допуски согласно ISO 2768				Материал				ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ	
Класс точности: c				ВЧ40				Вид продукта	
								АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС	
								J10V045 DFR1/31L-PSC 62N00	
Точности для размеров, не указанные в чертеже, в соответствии с ISO 2768c:				Масса [кг]		Масштаб		Этот чертеж является интеллектуальной собственностью JSC Group. Без разрешения официального представителя его нельзя копировать, воспроизводить или предоставлять третьим лицам. Все права защищены.	
				21		1:2,5		A2	
				CAD - diff.					
+0,5 -0,3		+3 -0,3		+6 -0,3		+30 -0,3			
+120 -12		+400 -12		+1000 -12		+2000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			
+2000 -12		+1000 -12		+2000 -12		+1000 -12			